

### DECLARACIÓN DE EXTRACCIÓN RESPONSABLE DE ARCILLA

CERÁMICA MALPESA, S.A. declara que los Adoquines Cerámicos que elabora, tienen su origen en España / Unión Europea, tanto en su fabricación como en la extracción de sus componentes. Cumpliendo por lo tanto la normativa medioambiental y laboral europea tanto en fase de extracción como en la de fabricación.

ADOQUÍN KLINKER			
Blanco	200x100x50 200x100x60	Terracota	200x100x50 200x100x60
Gris	200x100x50 200x100x60	Rojo	200x100x50 200x100x60
Negro	200x100x50 200x100x60	Marrón	200x100x50 200x100x60
Cámel	200x100x50 200x100x60	F. Visón	200x100x50 200x100x60
Rosa Palo	200x100x50 200x100x60	F. Rojo-Marrón	200x100x50 200x100x60
Ámbar	200x100x50 200x100x60		

El componente principal de los productos cerámicos es la arcilla, un grupo de minerales con un amplio rango de propiedades y por consiguiente de aplicaciones industriales. Proviene de la descomposición de rocas feldespáticas, derivada por la acción del aire y la disolución del agua.

La extracción de arcilla se realiza de forma segura para los trabajadores, con estricto cumplimiento de, entre otras, de las ITC'S Mineras y de la legislación de prevención de riesgos laborales. Así, la empresa que suministra a CERÁMICA MALPESA, S.A. garantiza una tasa alta de empleo y protección social.

La empresa que suministra a CERÁMICA MALPESA, S.A. está regulada, entre otras por las legislaciones de evaluación de impacto ambiental y de rehabilitación de canteras y minas, de forma que es un requisito imprescindible que se cuente con un proyecto de restauración con una garantía financiera obligatoria que son objeto de aprobación por la Administración como paso previo a poder iniciar la extracción.

Además, la Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a la empresa que suministra a CERÁMICA MALPESA, S.A. a realizar una evaluación de riesgos y constituir una garantía financiera que asegure que la empresa dispone de recursos económicos suficientes para hacer frente a la responsabilidad medioambiental derivada de su actividad.

14/04/2021

Edesio C. Fernández Fernández  
Director General